

ПРОТОКОЛ № 39
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«06» июля 2022 г.
16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Косорукова Юлия Алексеевна – исполнительный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651;

Соловьева Мария Александровна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 4 человека. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 32 от 08.06.2022 г., Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 36 от 22.06.2022 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 4 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 32 от 08.06.2022 г., Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 36 от 22.06.2022 г.).

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682.

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» и возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства следующему члену Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «РЕЛЗА», ИНН 3701044682.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений до истечения срока продления в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685;

2) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655;

3) ООО «ФСК», ИНН 3702729463.

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений до истечения срока продления в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685;
- 2) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655;
- 3) ООО «ФСК», ИНН 3702729463.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.07.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308;
- 2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087;
- 3) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697;
- 4) ООО «ППС», ИНН 3702621325;
- 5) ООО «АЗИМУТ-37», ИНН 3702196913;
- 6) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725;
- 7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981;
- 8) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 9) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444;
- 10) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067;
- 11) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753;
- 12) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784;
- 13) ООО СК «Астон», ИНН 3702238835;
- 14) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820;
- 15) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307;
- 16) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640;
- 17) ООО «Стимул», ИНН 3702241235;
- 18) ООО «Трансжилсервис», ИНН 3703043596;
- 19) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 20) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 21) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 22) ООО «СК «Гаурус», ИНН 3703021987.

Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до 31.07.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИНН 3731000308;
- 2) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087;
- 3) ООО ИКК «СКР», ИНН 3702123697;
- 4) ООО «ЛПС», ИНН 3702621325;
- 5) ООО «АЗИМУТ-37», ИНН 3702196913;
- 6) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725;
- 7) ООО «Гк «СС», ИНН 3702177981;
- 8) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 9) ООО «МегаСтрой», ИНН 3702148444;
- 10) ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ», ИНН 3702218067;
- 11) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА», ИНН 3702069753;
- 12) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784;
- 13) ООО СК «Астон», ИНН 3702238835;
- 14) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820;
- 15) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307;
- 16) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640;
- 17) ООО «Стимул», ИНН 3702241235;
- 18) ООО «Трансжилсервис», ИНН 3703043596;
- 19) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 20) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 21) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 22) ООО «СК «Тaurus», ИНН 3703021987.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Члены
Дисциплинарной комиссии**



Громов М.Е.

Тарасевичене Н.В.

Косорукова Ю.А.

Соловьева М.А.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «РЕЛЗА»	3701044682	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	Нарушение устранено 06.07.2022 г.
2.	ФГБОУ ВО «ИГЭУ»	3731000308	Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Моклокова Е.В. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, утв. 18.08.2017 г.	
3.	ООО «Связьстрой»	3702688087	Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Ефимова В.В., Селиванова А.М. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, утв. 18.08.2017 г.	
4.	ООО ИКК «СКР»	3702123697	Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Гриценко М.А. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, утв. 18.08.2017 г.	

5.	ООО «ППС»	3702621325	Отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации на Касымова Н.Ф. – нарушение п. 6.3 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 23.04.2021 г.), п. 5.2 Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» СТО СРО ИОС 2-2017, утв. 18.08.2017 г.	
6.	ООО «АЗИМУТ-37»	3702196913	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
7.	ООО «ВЕЛЕС»	3702743725	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
8.	ОО «Гк «СС»	3702177981	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
9.	ООО «Интерстрой»	3702253819	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
10.	ООО «МегаСтрой»	3702148444	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о	

			требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
11.	ООО НПО «ЭНЕРГОТЕХИНЖЕНИРИНГ»	3702218067	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
12.	ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»	3702069753	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
13.	ООО «ПромЭнергоАудит»	3702643784	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
14.	ООО СК «Астон»	3702238835	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
15.	ООО СК «РегионСтрой»	3702100820	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	

16.	ООО «СЛИГ»	3702732307	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
17.	ООО «Стеклострой»	3702700640	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
18.	ООО «Стимул»	3702241235	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
19.	ООО «Трансжилсервис»	3703043596	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред.23.04.2021 г.)	
20.	ООО «МЕКОМ»	3702132691	На объекте в рамках исполнения договора № 204/2021 от 03.08.2021 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши по адресам: Ивановская обл, г.Иваново, ул. Постышева, д. 58; Ивановская обл, Ивановский р-н, г. Кохма, переулок Ивановский, д. 2)» выявлены нарушения: 1) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и	Нарушение п. 1 устранено 06.07.2022 г.

			<p>ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013; п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p> <p>2. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 232/2022 от 18.03.2022 г., № 241/2022 от 08.04.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.).</p>	
21.	ООО «ПИК»	3704009527	<p>Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 0133200001722000869_184009 от 17.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)</p>	
22.	ООО «СтройГрад»	3702572685	<p>Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 1 от 11.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)</p>	
23.	ООО «СК «Таурус»	3703021987	<p>Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2022001/44 от 04.02.2022 г., № 01326000057220000300001 от 18.04.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)</p>	
24.	ООО «ЖРС»	3702634959	<p>1. На объекте в рамках исполнения договора № 229/2022 от 04.02.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, Вичугский</p>	

		<p>р-н, г.Вичуга, ул.Володарского, д.18); Ремонт крыши (Ивановская обл, Юрьеvecкий р-н, г.Юрьеvec, пр-т Мира, д. 9))» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.</p> <p>2. На объекте в рамках исполнения договора № 230/2022 от 04.02.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Суворова, дом 25); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Кинешма, ул. 50 лет Комсомола, д. 10А); Ремонт крыши (Ивановская обл, Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Рабочий поселок, д. 1); Ремонт крыши (Ивановская обл, Юрьеvecкий р-н, г. Юрьеvec, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5))» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p>	
--	--	---	--

			<p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>4) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы – нарушение п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782;</p> <p>5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.</p> <p>3. Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда №229/2022 от 04.02.2022 г., №230/2022 от 04.02.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)</p>	
25.	ООО «СтройТорг»	3702193655	<p>На объекте в рамках исполнения договора № 224/2021 от 28.12.2021 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт фасада Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 40; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 28; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 26; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 25; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 32; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 29; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 38; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 23)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа</p>	Нарушения п. 5), п. 7), п. 8) устранены 06.07.2022 г.

		<p>– нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>3) Не оформлен наряд-допуск для выполнения сборки и разборки строительных лесов – нарушение п. 106 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, план производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7, п.4.10 СП 68.13330.201;</p> <p>6) Не предоставлен журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение ст. 214 ТК РФ, п. 97 и п. 99 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>7) Леса, расположенные в местах проходов в здание не оборудованы защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов – нарушение п. 107 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>8) Для выполнения работ по окраске фасада используются леса с деформированными связями, не обеспечивающими достаточную устойчивость конструкции, в местах подъема работников на леса отсутствует указание величин допускаемых нагрузок, отсутствует ограждение, заземление лесов – нарушение п. 4.3.7 и 8.4 ГОСТ 27321-2018, п. 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.</p>	
--	--	--	--

26.	ООО «ФСК»	3702729463	<p>1. На объекте № 236/2022 от 30.03.2022 г. в рамках исполнения договора «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 81); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 83); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Молодых рабочих, д. 6); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Молодых рабочих, д. 8); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 27); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 8); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 31); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 89); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 102)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства на ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом от 11.12.2020 № 883н; п. 4.6 Постановление от 23.07.2001 № 80 СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>3) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы на крышах зданий ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте (ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96) – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 18 Лист 1.2 Проект 228/2022-АС; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 №782н;</p>	<p>Нарушения п. 1 пп. 5), пп. 6), п. 2 пп. 6), пп. 7) устранили 06.07.2022 г.</p>
-----	-----------	------------	--	--

		<p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ на ремонт крыши по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7, п. 4.10 СП 68.13330.2017;</p> <p>6) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п.37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p> <p>2. На объекте в рамках исполнения договора № 237/2022 от 05.04.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Ремонт крыши по адресам: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 39; г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 89; г. Иваново, ул. Радищева, д. 5; г. Иваново, ул. Победы, д. 55А; г. Иваново, ул. Чайковского, д. 31; г. Иваново, ул. 2-я Депутатская, д. 2)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 № 1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19</p>	
--	--	--	--

		<p>Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>4) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы – нарушение п. 7, п. 45 и п.251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019, п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, Приказ от 16.11.2020 №782н;</p> <p>6) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б, СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказ от 12 января 2007 года № 7;</p> <p>7) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ (Ремонт крыши по адресам: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 89; г. Иваново, ул. Радищева, д. 5; г. Иваново, ул. 2-я Депутатская, д. 2) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p>	
--	--	---	--